

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO**

OBRA: **REFORMA DA SOBRELOJA E GARAGEM DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **TOWERING CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma da sobreloja e da garagem do Fórum Trabalhista de Curitiba**, objeto do Contrato Nº 96/2015, PO nº 102/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 25/02/2016 até 28/03/2016.

### **1. SERVIÇOS CIVIS**



Figura 01c: remoção da esquadria e demolição do vão em alvenaria



Figura 02c: divisórias em gesso acartonado executadas



Figura 03c: divisórias em gesso acartonado executadas



Figura 04c: verga em concreto armado



Figura 05c: Perfis do forro instalado



Figura 06c: Perfis do forro instalado



Figura 07c piso multilayer garagem



Figura 8c: Piso multilayer garagem



Figura 09c: Equipamento ar condicionado externo



Figura 10c: Rede Frigorígena



Figura 11c rede frigorígena e equipamento K7



Figura 12c: Suporte e caixa de espera - ar condicionado



Figura 13c: Vão da esquadria requadrado



Figura 14c: Ralos sifonados



Figura 15c: Pontos hidráulicos



Figura 16c: Pontos hidráulicos

## 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS



Figura 01E: Materiais existentes retirados



Figura 02E: Materiais existentes retirados



Figura 03E: Eletrocalha #100x50 mm



Figura 04E: Eletrocalha #100x50 mm



Figura 05E: Caixa de ligação para drywall



Figura 06E: Caixa de ligação para drywall



Figura 07E: Conduletes de PVC



Figura 08E: Conduletes de PVC e tomadas



Figura 09E: Caixa de ligação de ferro




Figura 10E: Caixa de ligação de ferro



Figura 11E: Condutor elétrico não halogenado




Figura 12E: Cabeamento elétrico instalado



Figura 13E:



Figura 14E:



Figura 15E: Quadro QDEG-ANX



Figura 16E: Quadro QDE-SL



Figura 17E: Conduletes instalados em eletrocalha



Figura 18E: Cabos de rede lógica



Figura 19E: Rack remanejado



Figura 20E: Conectores RJ 45 e espelho para condulete



Figura 21E: Postes técnicos



Figura 22E: Postes técnicos

Curitiba, 29 de março de 2016.

---

Anadélia Trentini Campara

Membro

---

Gilberto Ditzel

Membro

---

Benedy Antunes de Oliveira

Membro