

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA VT DE PORECATU

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PORECATU, objeto do Contrato Nº 08/2017, CP 03/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 13/03/2017 até 17/04/2017 (primeira etapa).

SERVIÇOS

1 . ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Figura 1: Placa de obra - Instalada defronte à avenida Paranapanema



Figura 2: Placa de obra - Cavalete com registro de 3/4", para instalação de hidrante




Figura 3: Tapume instalado defronte à avenida Paranapanema



Figura 4: Tapume instalado defronte à avenida Paranapanema



Figura 5: Serviço de gabarito e locação das estacas



Figura 6: Gabarito em madeira - Locação de obra



Figura 6: Gabarito em madeira - Locação de obra. Na mesma imagem, tapume na rua lateral.



Figura 7: Terraplenagem executada nas áreas do estacionamento e onde serão executados os prédios principal e arquivo.

Londrina, 17 de abril de 2017.

Aranaldo Nascimento de souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\57-PORECATU-CP03_2016-VARA\Medições\1ª Medição_13-04-17\[CP_03_2016_1ª_Medicação.xls]CERTIDAO