

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: **ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA**

CONTRATADA: **CONSTRUTURA PLANESPAÇO LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA, objeto do Contrato Nº 01/2017, PO 77/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/04/2017 até 02/05/2017 (terceira etapa).

SERVIÇOS


1. GUARITA

1.8 COBERTURA



Figura 1: Cobertura da guarita, em policarbonato alveolar azul

Figura 2: Detalhe da cobertura da guarita, em policarbonato alveolar azul



1.12 RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÃO



Figura 3: Balcão de atendimento com os pés metálicos instalados

Figura 4: Pés metálicos em aço inox, no balcão de atendimento



1.16 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 5: Faixas de grama plantadas onde foi escavado

5. SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO ARQUIVO

5.5 COBERTURA

Figura 6: Cobertura em policarbonato, instalada sobre a porta do arquivo



Figura 7: Detalhe da estrutura metálica utilizada na cobertura da poorta do arquivo

Maringá, 04 de maio de 2017.

Rivelino Conciani
Membro

Douglas Paz de Oliveira
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\55-LONDRINA-PO77_2016-VIDROS E GUARITA\Medições\3ª Medição_02_05_2017\[PO_77-2016-3ª_MEDIÇÃO.xlsx]Relatorio