

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**

CONTRATADA: **HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma das Portarias - Instalação do Sistema de Segurança**, objeto do Contrato Nº 111/2017, PO nº 62/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 22/01/2018 (data de início da obra) até 22/02/2018.

1. SERVIÇOS CIVIS



Figura 01c: placa de obra



Figura 02c: cobertura do anexo arquivo - telhas substituídas



Figura 03c: calhas instaladas no anexo arquivo



Figura 04c: calhas instaladas no anexo arquivo.



Figura 05c: calhas no anexo arquivo




Figura 06c: calhas no anexo arquivo



Figura 07c: recorte na telha fibrocimento



Figura 08c - telhas removidas



Figura 09c: fachada lavada e pintada



Figura 10c: fachada lavada e pintada



Figura 11c: muro lavado e pintado



Figura 12c: fachadas lavadas e pintadas

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E REDE LÓGICA



Figura 13: Material retirado



Figura 14: Lâmpadas substituídas



Figura 15: Caixa PVC 4x4"




Figura 16: Eletrodutos



Figura 17: Tomada 2P+T



Figura 18: Interruptor bipolar simples



Figura 19: Bloco de iluminação de emergência



Figura 20: Painel LED 12W



Figura 21: Luminária tipo tartaruga



Figura 22: Luminária tipo tartaruga



Figura 23: Canaleta de alumínio e tomadas elétricas e lógicas



Figura 24: Coluna técnica, porta equipamentos, tomadas e blocos cegos

Curitiba, 12 de março de 2018.

Anadélia Trentini Campara
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro