



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/03/2018 (data do Termo de Início da Obra) até 06/04/2018 (1 mês após início de obra).

I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.



Figura 01C: Placa de obra.



Figura 02C: Preparo de superfície para tratamento da rampa para impermeabilização



Figura 03C: fechamento de vão - preparo da rampa para impermeabilização



Figura 04C: aos fundos: local onde existia o depósito que foi removido




Figura 05C: Aplicação de manta asfáltica rampa ventilação 20ª VT



Figura 06C: Aplicação de manta asfáltica rampa ventilação 20ª VT



Figura 07C: prumada de coleta de água - rampa ventilação 20ª VT.



Figura 08C: : prumada de coleta de água - rampa ventilação 20ª VT.




Figura 09C: Preparo das paredes para aplicação de pintura.



Figura 10C: aplicação de manta asfáltica na área de cobertura.



Figura 11C: aplicação de manta asfáltica na área de cobertura.



Figura 12C: aplicação de manta asfáltica na área de cobertura.



Figura 13c: preparo do local - proteção do mobiliário da 1ª VT.



Figura 14C: preparo do local - espera da 1ª e 2ª VT.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 09 de abril de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luis Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro