

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL E O ALMOXARIFADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ - CONTRATO 043/2018 - PO 42/2018.

CONTRATADA: HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL E O ALMOXARIFADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ - CONTRATO 043/2018 - PO 42/2018, objeto do Contrato N° 43/2018, PO 42/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/09/2018 até 17/10/2018 (primeira etapa).

SERVIÇOS

1.0 ADMINISTRAÇÃO

1.2. PLACA DA OBRA



Figura 01 - Instalação de placa de obra.



Figura 02 - Tapume para fechamento externo



Figura 03 - Container alugado para escritório da obra.



Figura 04 - Andaime tipo Modex para não mover as estantes.



Figura 05 - Andaime metálico modular

2.0 DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 06 - Caçamba para entulhos comuns



Figura 07 - Pilaretes do muro externos removidos

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS



Figura 08: Demolição de baldrame existente e confecção novo baldrame para atender o gradil, o muro novo em alvenaria e a área de vivência.


5.0 PAREDES , PAINÉIS E MUROS



Figura 09 - Execução de muro de divisa nos fundos do terreno.



Figura 10 - Muro de divisa na lateral próximo à área de vivência.



Figuras 11 - Complementação da altura das paredes em gesso acartonado com acréscimo de 80 cm.



Figuras 12 - Peitoril em granito nas janelas da fachada frontal.

9.0 ESQUADRIAS



Figura 13 - Foram fornecidos os gradis para fechamento do terreno, faltando pintura e instalação.



Figura 14 - Porta em madeira de 2 folhas de 90 x 120 cm

10.0 COBERTURAS E FORROS



Figura 15 - Instalação de forro removível na Sala do Almojarifado.

12.0 CLIMATIZAÇÃO



Figuras 16: Os dois equipamentos de ar condicionado tipo Split de 4200 Btus da Sala do Almojarifado foram instalados.

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figuras 17: infraestrutura para iluminação - arquivo e triagem.





Figura 18 - cabeamento elétrico para iluminação, guarita, aparelhos de ar-condicionado.




Figura 19 - iluminação setor de triagem do almoxarifado.




Figura 20 - disjuntores quadros QDE1, QDC5 e QDC14.

15.0 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA



Figura 21 - cabeamento para ponto lógico da guarita.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 17 de outubro de 2018.

Anadélia Trentini Campara
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 43/2018

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 43/2018

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 43/2018