

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/09/2018 até 06/10/2018 (7 meses após início de obra).

I.10. FASE 08 - 19ª E 20ª VARA DO TRABALHO



Figura 01C: Demolição 20ª vara do trabalho.




Figura 02C: Demolição 20ª vara do trabalho.



Figura 03C:Demolição do piso cerâmico.



Figura 04C:Divisórias removidas.



Figura 05C:Equipamentos de ar condicionado retirados.



Figura 06C:Assentamento do piso cerâmico.



Figura 07C:Pisos a serem assentados.



Figura 08C:Pisos já transportados.



Figura 09C: Tapume de obra.



Figura 10C: Rufos de aço galvanizado.



Figura 11C: Rufos de aço galvanizado.



Figura 12C: Rufos de aço galvanizado.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.




Figura 01E: retirada instalações elétricas e cabeamento estruturado 19ª e 20ªVT



Figura 02E: instalação de infraestrutura - eletrocalhas e perfisados - 19ª e 20ª VT



Figura 03E: instalação de infraestrutura - eletrocalhas e perfilados - 19ª e 20ª VT



Figura 04E: instalação de infraestrutura - eletrocalhas e perfilados - 19ª e 20ª VT



Figura 05E: instalação de eletrodutos, condutes e luminárias 4x16W 19ª e 20ª VT



Figura 06E: instalação de eletrodutos, condutes e luminárias 4x16W 19ª e 20ª VT



Figura 07E: instalação de eletrodutos, condutes e luminárias 4x16W 19ª e 20ª VT



Figura 08E: instalação de eletrodutos, condutes e luminárias 4x16W 19ª e 20ª VT




Figura 09E: instalação de eletrodutos, condutes e luminárias - 20ª VT



Figura 10E: Quadros elétricos QDC20 e QDE20



Figura 11E: Quadros elétricos QDC20 e QDE20



Figura 12E: Quadros elétricos QDC20 e QDE20

I.13. CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS








Figura 19E: infraestrutura e circuitos para condicionadores de ar - frente anexo.



Figura 20E: infraestrutura e circuitos para condicionadores de ar - frente anexo.



Figura 21E: infraestrutura e circuitos para condicionadores de ar - frente anexo.



Figura 22E: infraestrutura e circuitos para condicionadores de ar - fundos anexo.

Curitiba, 15 de outubro de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro