



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/02/2019 até 26/03/2019 (1 mês após início de obra).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01C: Tapumes instalados.

I.7. FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO



Figura 02C: remoção de janelas - gabinete do Juiz e Sala de Audiências.



Figura 03C: portas retiradas.



Figura 04C: Piso instalado - Secretaria.




Figura 05C: Piso instalado - Sala de Audiências.



Figura 06C: Blocos de concreto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 01E: Lâmpadas LED substituídas

I.8. FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO



Figura 7C: Pisos vinílicos retirados - Secretaria.



Figura 8C: retirada paredes dry-wall.



Figura 9C: Pisos instalados - Secretaria



Figura 10C: Revestimento cerâmico - BWC.

I.9. FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR



Figura 11C: Pisos vinílicos retirados - Área de Público.



Figura 12C: Pisos cerâmicos - Área de Público.

I.11. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS



Figura 13C: Demolição do pavimento existente.



Figura 14C: Guias de meio-fio assentadas.

Curitiba, 03 de abril de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro