

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 23ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017, CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 25/04/2019 até 30/05/2019 (vigésima terceira medição).

SERVIÇOS

2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01C: Removida cerca e segmento de calçada



Figura 02C: Removida cerca e segmento de calçada

8 . COBERTURA



Figura 03C: Telha metálica instalada na cobertura do reservatório de incêndio




Figura 04C: Calha e rufos na cobertura do reservatório de incêndio

15 . INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 05C: Porta-papel higiênico - instalado



Figura 06C: Porta-papel higiênico - instalado



Figura 07C: Porta-papel higiênico - instalado em sanitário da distribuição



Figura 08C: Porta-papel higiênico - instalado em sanitário da sala múltiplo-uso



Figura 09C: Cabide metálico instalado em sanitário público

17 . INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



Figura 10C: Tubulação de incêndio - Barrilete do reservatório de incêndio



Figura 11C: Tubulação de incêndio - sistema de recalque



Figura 12C: Registro de gaveta instalado no sistema de recalque



Figura 13C: Bombas, Registros, tubulações e válvulas de retenção - sistema de recalque



Figura 14C: Registro instalado junto á bomba de 5CV



Figura 15C: Bomba de recalque e pressurização do sistema de incêndio



Figura 16C: Etiqueta com especificação da bomba principal



Figura 17C: Etiqueta com especificação da bomba Jockey



Figura 18C: Etiqueta com características da bomba Jockey



Figura 19C: Tanque de pressão



Figura 20C: Etiqueta com características do tanque de pressão

22 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 01E: entrada de energia - laje



Figura 02E: entrada de energia - laje

Curitiba, 03 de junho de 2019.

Arnaldo Nascimento de souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro



Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\58-APUCARANA-CP04_2016-FÓRUM\Medições\23ª Medição_30-05-19\CP_04-2016_23ª_MEDIÇÃO_Rascunho_1.xlsx]FOTOGRAFICA