



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma Fórum de Curitiba

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 3º aditivo.

A medição do 3º aditivo ocorreu vinte meses após a data de início da obra, ou seja, em 06/11/2019.

I.1. INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS




Figura 1E - salas de audiências 2º pav




Figura 2E - salas de audiências 2º pav

I.2. REDE LÓGICA CENTRALIZADA NA SALA SITE



Figura 3E - sala técnica 2º pav



Figura 4E - sala técnica 2º pav

I.3. SUBITENS DO RACK




Figura 5E - rack 1º pavimento




Figura 6E - rack 1º pavimento

I.4. INSTALAÇÃO DE TOTENS DE ELÉTRICA NO HALL



Figura 7E - totens hall 2º pav com tomadas

Curitiba, 06 de novembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro