

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1^a MEDAÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - VM 147 - PO 28/2018

CONTRATADA: PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Edifício VM 147, objeto do Contrato Nº 54/2018, PO nº 28/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 29/10/2018 (data de início da obra) até 29/11/2018.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS



Figura 01: Remoção de forro de gesso




Figura 02: Aplicação e lixamento de massa com pintura

[Handwritten signature]




Figura 03: Pintura sobre superfície metálica - cor vermelha




Figura 04: Furo em concreto




Figura 05: Eletroduto de aço galvanizado



Figura 06: Condutores de alumínio




Figura 07: Caixa de ligação redonda




Figura 08: Eletroduto flexível metálico






Figura 09: Cabo para sinal e detecção de incêndio





Figura 10: Detector de fumaça endereçável

Curitiba, 04 de dezembro de 2018.




Benedy Antunes de Oliveira

Membro



Gilberto Ditzel

Membro



Sandro Pohl da Silva

Membro