

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO

CONTRATADA: *PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.*

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/03/2019 (data de início da obra) até 29/03/2019.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS



Figura 01: Infraestrutura térreo




Figura 02: Infraestrutura térreo



Figura 03: Infraestrutura térreo



Figura 04: Infraestrutura térreo



Figura 05: Infraestrutura sobreloja/1º andar



Figura 06: Infraestrutura sobreloja/1º andar



Figura 07: Infraestrutura sobreloja/1º andar



Figura 08: Eletroduto flexível metálico



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 11 de abril de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro