

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 30/03/2019 até 30/04/2019.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS



Figura 01: Pintura sobre superfície metálica



Figura 02: Eletroduto de aço galvanizado 25mm




Figura 03: Eletroduto de aço galvanizado 40mm



Figura 04: Conduletes de alumínio



Figura 05: Caixa de ligação redonda




Figura 06: Curva de 90 graus




Figura 07: Cabo para sinal de detecção de incêndio



Figura 08: Central de alarme de incêndio




Figura 09: Detector óptico de fumaça endereçável



Figura 10: Indicador visual



Figura 11: Acionador manual



Figura 12: Indicador audiovisual



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 13 de maio de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro