

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/08/2019 até 31/08/2019.

SERVIÇOS EXECUTADOS



Figura 01: Infraestrutura



Figura 02: Infraestrutura



Figura 03: Infraestrutura e cabeamento



Figura 04: Infraestrutura e cabeamento



Figura 05: Infraestrutura, cabeamento e detector óptico de fumaça



Figura 06: Infraestrutura e cabeamento



Figura 07: Acionador manual e avisador



Figura 08: Acionador manual e avisador



Figura 09: Detector óptico de fumaça e avisador de acionamento



Figura 10: Detector óptico de fumaça e avisador de acionamento



Figura 11: Detector térmico em forro de gesso monolítico



Figura 12: Detector térmico em forro de gesso monolítico



Figura 13 - Detector óptico de fumaça em forro de gesso monolítico



Figura 14 - Detector óptico de fumaça

Curitiba, 13 de setembro de 2019

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro