

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª MEDIÇÃO**

**OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO**

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/09/2019 até 30/09/2019.

#### **SERVIÇOS EXECUTADOS**



Figura 01: Infraestrutura em forro de gesso monolítico e cabeamento



Figura 02: Infraestrutura em forro de gesso monolítico, indicador audvisual e acionador manual



Figura 03: Infraestrutura e detector de fumaça



Figura 04: Infraestrutura, cabeamento e indicador audivisual




Figura 05: Infraestrutura e cabeamento acima do forro



Figura 06: Infraestrutura acima do forro




Figura 07: Infraestrutura, detector de fumaça acima do forro e sinalizador de acionamento



Figura 08: Infraestrutura acima do forro




Figura 09: Detector óptico de fumaça em forro removível



Figura 10: Indicador audiovisual e acionador manual



Figura 11: Detector de fumaça e sinalizador de acionamento acima do forro



Figura 12: Detector térmico em forro de gesso monolítico

Curitiba, 07 de outubro de 2019

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro