



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

CONTRATADA: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 24/2020, PO 23/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/10/2020 (data do Termo de Início da Obra) até 06/11/2020 (1 mês após início de obra).

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01: Placa de obra instalada.



Figura 02: Andaime metálico após desmontagem.

3.3. ALVENARIAS E FECHAMENTOS



Figura 03: parede steel frame – aba dos fundos.



Figura 04: parede steel frame – aba frontal.



Figura 05: parede steel frame – sobre cobertura.



Figura 06: parede steel frame – sobre cobertura.

3.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES



Figura 07: Hidrante H04 – mangueiras e esguichos.



Figura 08: Hidrante H04 – registros.



Figura 09: Hidrante H07



Figura 10: Hidrante H07 – mangueiras e esguichos



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 17 de novembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro