



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528.

CONTRATADA: BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ - EPP.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato Nº 27/2021, PO 31/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 09/09/2021 (data do Termo de Início da Obra) até 09/10/2021 (1 mês após início de obra).

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01: Placa de obra.



Figura 02: Tapumes – depósito obra.

3.3. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES



Figura 03: Tubo de aço galvanizado.



Figura 04: Registro.



Figura 05: Abrigo de hidrante.



Figura 06: Mangueiras.



Figura 07: Esguicho jato regulável.

3.5. PINTURAS



Figura 08: Pintura tubulação aço galvanizado.

3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



Figura 09: Luminária de emergência




Figura 10: Luminária de emergência.

4. TRT RIO BRANCO – ACESSIBILIDADE



Figura 11: Piso tátil direcional.



Figura 12: Piso tátil de alerta.



Figura 13: Piso tátil de alerta e direcional.



Figura 14: Piso tátil de alerta e direcional.



Figura 15: Instalação de vaso sanitário para PNE / Assento sanitário.



Figura 16: Correção de altura do guarda corpo – escada enclausurada.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 13 de outubro de 2021.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro