

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO – TRT 147.**

CONTRATADA: **CONTATO ELETROMECÂNICA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato N° 25/2021, PO 23/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/09/2021 até 23/10/2021 (2 meses após início de obra).

3.5. COMUNICAÇÃO VISUAL



Figura 01: Fornecimento de placas de comunicação visual.

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 02: Luminária de emergência



Figura 03: Luminária externa.

4. TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL



Figura 04: Pintura de piso.



Figura 05: Pintura de piso.

5. TRT 147 – ACESSIBILIDADE



Figura 06: Piso tátil de alerta inox.



Figura 07: Piso tátil direcional inox.




Figura 08: Revestimento melamínico – porta BWC PNE.



Figura 09: Barra de apoio – lavatório PNE.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Curitiba, 28 de outubro de 2021.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro