### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9º REGIÃO Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Núcleo de Administração de Obras

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1º E 2º MEDIÇÕES

OBRA: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA.

CONTRATADA: DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA, objeto do Contrato Nº 59/2021, PO 58/2021, VETOR 265745, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 21/01/2022 até 11/13/2022 (data da 1ª e 2ª medições, a primeira medição está sendo realizada em conjunto com a segunda).

#### SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO



Figura 01C: Vista inferior do local de instalação das telhas Figura 02C: Vista superior do local de instalação as telhas do estacionamento



sobre o estacionamento



### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Núcleo de Administração de Obras



Figura 03C: Vista superior do local de instalação as telhas sobre o estacionamento e setorial



Figura 04C: Vista superior do local de instalação as telhas sobre a setorial



Figura 05C: Detalhe da fixação das telhas às terças



Figura 06C: Detalhe da fixação das goivas



Figura 01E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – fitas alumínio, captores, parafusos.



Figura 02E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – fitas alumínio, captores, parafusos.



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Núcleo de Administração de Obras



Figura 03E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – fitas alumínio, captores, parafusos.



Figura 04E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – fitas alumínio, captores, parafusos.



Figura 05E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – fitas alumínio, captores, parafusos.



Figura 06E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – visão geral.



Figura 07E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – visão geral.



Figura 08E: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas reinstalado – visão geral.

Curitiba, 15 de março de 2022.



# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO Secretaria de Engenharia e Arquitetura Núcleo de Administração de Obras

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva

Este arquivo pode ser encontrado na forma digital em:
M:\86-LONDRINA-PO58\_2021-Cobertura Barracão\Medições\1ª
22\PO\_58\_2021\_Relatório Fotográfico\_01E02.docx

Membro

Medição\_11-03-