

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

**OBRA: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRADIS E PORTÕES METÁLICOS, ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PINTURA EM GERAL, NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA.**

**CONTRATADA: D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização do **SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRADIS E PORTÕES METÁLICOS, ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PINTURA EM GERAL, NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA-PR**, objeto do Contrato Nº 28/2022, PO 31/2022, VETOR 282084, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 16/08/2022 até 16/09/2022 (data da 1ª medição).

### I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Responsável técnico da obra  
Eng. Civil Davi Félix Cripa  
CREA PR-159711/D  
RNP: 1716200601  
ART: 1720224271648



Mestre de obras  
Celso Nunes Pereira  
CTPS nº 1709642  
SÉRIE 9808/PR  
Regime de trabalho: 220h/mês

## I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01C: Placa de obra, após confecção



Figura 02C: Placa de obra, instalada defronte o prédio

## I.3. DEMOLIÇÕES



Figura 03C: Demolição do revestimento de azulejo do BWC do juiz titular



Figura 04C: Demolição do revestimento de azulejo do BWC do juiz titular

## I.4. PINTURAS



Figura 05C: Aplicação de massa corrida e lixamento de paredes internas – prédio anexo



Figura 06C: Aplicação de massa corrida e lixamento de paredes internas – secretaria



Figura 07C: Pintura de paredes internas – Gabinete do juiz titular



Figura 08C: Pintura de paredes internas – Secretaria



Figura 09C: Pintura de paredes internas – Balcão de atendimento



Figura 10C: Pintura de paredes internas – Hall público



Figura 11C: Pintura de paredes internas – corredor de acesso aos sanitários



Figura 12C: Pintura de paredes internas – acesso à OAB e sala de pré-acordo



Figura 13C: Massa corrida aplicada nas paredes internas



Figura 14C: Tinta Látex acrílica aplicada nas paredes internas

Curitiba, 20 de setembro de 2022.

---

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Kelvi Leandro da Silva  
Membro

*Este arquivo pode ser encontrado na forma digital em:  
M:\90-CAMBÉ-PO27\_2022-Cobertura\_Pintura\_Sustentabilidade\_Acessibilidade\_Etc\Medições\1ª Medição\_09-09-2022\PO27\_2022\_Relatório Fotográfico\_01.doc*