

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: Cobertura, Pintura e Adequações de acessibilidade – TP 02/2022

CONTRATADA: Ferragens Donda – Materiais e Serviços de Engenharia.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das **ADEQUAÇÕES E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR**, objeto do Contrato Nº 32/2022, TP02/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/09/2022 (data do início da Obra) até 20/10/2022 (data da 1ª medição). A 1ª medição ocorreu cerca de 39 dias após a data de início.

I. **SERVIÇOS EXECUTADOS –GND3** - REFORMA FÓRUM TRABALHISTA - COBERTURA, ACESSIBILIDADE E PINTURA GERAL

### 2. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO:

- Caçamba para entulho comum, referente a 1 caçamba.



- Substituição de vaso sanitário e assento e demolição de sóculo. Fotos antes.



Fotos dos serviços executados:



### 3. ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO:

- Fornecimento e instalação de vasos e assentos. Ver foto anterior.
- Fornecimento e instalação de barras para os lavatórios banheiros de servidores 1ª VT.



- Fornecimento e instalação de barras de apoio nas portas banheiros públicos e servidores, 1ª VT, lado interno.

			
Público Fem., antes.	Público, Masc., antes	Servidor Fem., antes	Servidor Masc., antes
			
Público Fem., depois.	Público Masc., depois.	Servidor Fem., depois	Servidor Masc., depois

II. **SERVIÇOS EXECUTADOS –GND4** - CONSTRUÇÃO ABRIGO VEÍCULOS,  
SUBSTITUIÇÃO GRADIL E PAISAGISMO.

**1.ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS:**

- Fornecimento de instalação de placa de obra.



## 2. DEMOLIÇÕES:

- Demolição de piso Inter travado de forma manual, com reaproveitamento. Na fachada do imóvel.



- Remoção de cobertura em policarbonato.



- Remoção de esquadrias metálicas e demolição de parede de alvenaria.



- Caçamba para entulhos.



### **3. ESTRUTURA COBERTURA ABRIGO**

- Execução de estacas brocas e blocos.



- Execução de baldrame e 4 pilares.







**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

- Execução de concreto 20 MPA, para blocos, baldrame e pilares
- Preparação de lastro para baldrame.
- Armação de blocos, baldrame e pilares.
- Lançamento de concretos com baldes, adensamento e acabamento em blocos, baldrame e pilares.

Os demais itens não foram executados nesta etapa.

Curitiba, 25 de outubro de 2022.

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro comissão de fiscalização  
TP 02/2022



Documento assinado digitalmente  
PAULO ROBERTO DOS SANTOS  
Data: 04/11/2022 11:42:05-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Paulo Roberto dos Santos  
Membro comissão de fiscalização  
TP 02/2022

Regina Ciscato de Lima  
Membro comissão de fiscalização  
TP 02/2022