

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO

OBRA: **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.**

CONTRATO: **CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.**

CONTRATADA: **LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR**, objeto do Contrato Nº 31/2023, CP 01/2023, PROAD 1342/2023, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 04/11/2024 (data da 12ª Medição) até 14/11/2024 (data da 13ª Medição).

I.3. AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA.



Figura 01: Vista externa - Ampliação.



Figura 02: Vista externa - Ampliação.



Figura 03: Vista externa - Ampliação.



Figura 04: Vista externa - Ampliação.



Figura 05: Vista externa - Ampliação.



Figura 06: Vista externa - Subsolo.



Figura 07: Vista externa - Terceirizados - Subsolo.



Figura 08: Vista externa - Terceirizados - Subsolo.



Figura 09: Vista interna Hall – Subsolo.



Figura 10: Vista interna - Terceirizados - Subsolo.



Figura 11: Vista interna - Terceirizados - Subsolo.



Figura 12: Vista interna - Terceirizados - Subsolo.



Figura 13: Vista interna - Terceirizados - Subsolo.



Figura 14: Vista interna - Terceirizados - Subsolo.



Figura 15: Vista interna Entrada Hall - 4ª Vara.



Figura 16: Vista interna Escada Principal Hall - 4ª Vara.



Figura 17: Vista interna Hall - 4ª Vara.



Figura 18: Vista interna Hall - 4ª Vara.



Figura 19: Vista interna Hall - 4ª Vara.




Figura 20: Vista interna Hall - 4ª Vara.



Figura 21: Vista interna Balcão - 4ª Vara.



Figura 22: Vista interna Balcão - 4ª Vara.



Figura 23: Vista interna Secretaria - 4ª
Vara.



Figura 24: Vista interna Secretaria - 4ª
Vara.



Figura 25: Vista interna Secretaria - 4ª
Vara.



Figura 26: Vista interna Secretaria - 4ª
Vara.



Figura 27: Vista interna Secretaria - 4ª Vara.



Figura 28: Vista interna Secretaria - 4ª Vara.



Figura 29: Vista interna Banheiros da Secretaria - 4ª Vara.



Figura 30: Vista interna Banheiros da Secretaria - 4ª Vara.



Figura 31: Vista interna Sala de Conciliação - 4ª Vara.



Figura 32: Vista interna Sala de Conciliação - 4ª Vara.



Figura 33: Vista interna Sala de Audiências
1 - 4ª Vara.



Figura 34: Vista interna Sala de Audiências
1 - 4ª Vara.



Figura 35: Vista interna Gabinete de Juiz 1 -
4ª Vara.



Figura 36: Vista interna Gabinete de Juiz 1 -
4ª Vara.



Figura 37: Vista interna Banheiro Gabinete
de Juiz 1 - 4ª Vara.



Figura 38: Vista interna Banheiro Gabinete
de Juiz 1 - 4ª Vara.




Figura 39: Vista interna Sala Site - 4ª Vara.



Figura 40: Vista interna Sala Site - 4ª Vara.



Figura 41: Vista interna Sala Assessores - 4ª Vara.



Figura 42: Vista interna Sala Assessores - 4ª Vara.



Figura 43: Vista interna Copa - 4ª Vara.



Figura 44: Vista interna Copa - 4ª Vara.



Figura 45: Vista interna Sala de Audiências
2 - 4ª Vara.



Figura 46: Vista interna Sala de Audiências
2 - 4ª Vara.



Figura 47: Vista interna Gabinete de Juiz 2 -
4ª Vara.



Figura 48: Vista interna Gabinete de Juiz 2 -
4ª Vara.



Figura 49: Vista interna Banheiro Gabinete
de Juiz 2 - 4ª Vara.



Figura 50: Vista interna Banheiro Gabinete
de Juiz 2 - 4ª Vara.



Figura 51: Vista interna Sala Técnica ao lado do Banheiro da Secretaria - 4ª Vara.



Figura 52: Vista interna Sala Técnica ao lado do Banheiro da Secretaria - 4ª Vara.



Figura 53: Vista interna Sala Técnica ao lado da Sala de Conciliação - 4ª Vara.



Figura 54: Vista interna Sala Técnica ao lado da Sala de Conciliação - 4ª Vara.




Figura 55: Escada da Secretaria de Acesso ao Subsolo - 4ª Vara.




Figura 56: Escada da Secretaria de Acesso ao Subsolo - 4ª Vara.



Figura 57: Escada Principal de Acesso ao Barrilete - 4ª Vara.



Figura 58: Escada Principal de Acesso ao Barrilete - 4ª Vara.



Figura 59: Escada Principal de Acesso ao Barrilete - 4ª Vara.



Figura 60: Escada Principal de Acesso ao Barrilete - 4ª Vara.



Figura 61: Vista interna Barrilete - 4ª Vara.



Figura 62: Vista interna Barrilete - 4ª Vara.



Figura 63: Vista cobertura - Ampliação.



Figura 64: Vista cobertura - Ampliação.



Figura 65: Vista cobertura - Ampliação.



Figura 66: Vista cobertura - Ampliação.



Figura 67: Forro - Subsolo.



Figura 68: Forro - Subsolo.



Figura 69: Forro – 1º Pavimento.



Figura 70: Forro - 1º Pavimento.



Figura 71: Piso Cerâmico - Subsolo.



Figura 72: Piso Cerâmico - Subsolo.



Figura 73: Fitas antiderrapantes nas escadas.



Figura 74: Fitas antiderrapantes nas escadas.



Figura 75: Rodapé em poliestireno.



Figura 76: Rodapé em poliestireno.



Figura 77: Portas de madeira - Subsolo.



Figura 78: Portas de alumínio - Subsolo.



Figura 79: Brises.




Figura 80: Brises.




Figura 81: Brises.



Figura 82: Brises.



Figura 83: Portões em grade.



Figura 84: Portões em grade.



Figura 85: Extintores - subsolo.



Figura 86: Extintores - barrilete.



Figura 85: Extintores – 1º Pavimento.



Figura 86: Extintores.



Figura 87: Hidrante – 1º Pavimento.



Figura 88: Hidrante – 1º Pavimento.



Figura 89: Hidrante – Subsolo.



Figura 90: Hidrante – Subsolo.



Figura 89: Equipamentos Split - Secretaria.



Figura 90: Equipamentos Split – Sala Audiências.



Figura 91: Equipamentos Split – Sala de Conciliação.



Figura 92: Equipamentos Split – Hall Público.

I.4. REFORMA DO FÓRUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE.




Figura 93: CEJUSC.



Figura 94: CEJUSC.



Figura 95: CEJUSC.



Figura 96: CEJUSC.



Figura 97: CEJUSC.



Figura 98: CEJUSC.



Figura 99: CEJUSC.



Figura 100: CEJUSC.



Figura 101: Sala de Perícias.



Figura 102: Sala de Perícias.



Figura 103: Banheiros públicos PCD.



Figura 104: Banheiros públicos PCD.



Figura 105: Banheiros públicos PCD.



Figura 106: Banheiros públicos PCD.



Figura 107: Banheiro público masculino.



Figura 108: Banheiro público masculino.



Figura 109: Banheiro público masculino.



Figura 110: Banheiro público masculino.



Figura 111: Banheiro público masculino.



Figura 112: Banheiro público masculino.

I.5. SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO.



Figura 113: Pintura do piso.



Figura 114: Pintura do piso.



Figura 115: Pintura do piso.




Figura 116: Pintura do piso.



Figura 117: Pintura do piso.



Figura 118: Pintura do piso.



Figura 119: Pintura do piso.




Figura 120: Pintura do piso.



Figura 121: Pintura do piso.



Figura 122: Pintura do piso.



Figura 123: Pintura do piso.




Figura 124: Pintura do piso.




Figura 125: Plantio de grama.



Figura 126: Plantio de grama.



Figura 126: Plantio de grama.



Figura 128: Plantio de grama.

**I.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / I.8. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA,
SONORIZAÇÃO E ALARME.**



Figura 01E: infraestrutura – eletrocalhas
tampadas



Figura 02E: infraestrutura – eletrocalhas
tampadas




Figura 03E: infraestrutura – sala de
audiências



Figura 04E: infraestrutura – sala de
audiências



Figura 05E: cabearno elétrico –
condicionadores de ar



Figura 06E: cabearno elétrico –
condicionadores de ar



Figura 07E: interruptores e tomadas
elétricas – área da 4ª VT



Figura 08E: interruptores e tomadas
elétricas – área da 4ª VT



Figura 09E: interruptores e tomadas elétricas – área barrilete



Figura 10E: sensores de presença – área da 4ª VT



Figura 11E: colunas técnicas – 4ª VT



Figura 12E: colunas técnicas – 4ª VT



Figura 13E: colunas técnicas – 4ª VT



Figura 14E: colunas técnicas – 4ª VT



Figura 15E: totens – 4ª VT



Figura 16E: totens – 4ª VT



Figura 17E: iluminação barrilete



Figura 18E: iluminação barrilete



Figura 19E: iluminação 4ª VT



Figura 20E: iluminação 4ª VT



Figura 21E: quadros elétricos sala técnica principal térreo



Figura 22E: quadro elétrico subsolo




Figura 23E: quadros elétricos sala técnica principal térreo (comum)

Figura 24E: quadros elétricos sala técnica principal térreo (estabilizado)



Figura 25E: quadro barrilete

Figura 26E: quadro subsolo




Figura 27E: quadros elétricos – 4ª VT




Figura 28E: quadros elétricos – 4ª VT




Figura 29E: cabeamento UTP 4ª VT



Figura 30E: cabeamento UTP 4ª VT



Figura 31E: conectores RJ45 fêmea



Figura 32E: conectores RJ45 fêmea /
cabeamento sonorização



Figura 33E: conectores RJ45 fêmea/
cabeamento sonorização



Figura 34E: conectores RJ45 fêmea



Figura 35E: caixas de som



Figura 36E: rack 4ª VT



Figura 37E: rack 4ª VT



Figura 38E: rack 4ª VT



Figura 39E: rack 4ª VT



Figura 40E: rack 4ª VT



Figura 41E: patch cords




Figura 42E: rack sala técnica principal



Figura 43E: SDAI e acionamento bombas



Figura 44E: SDAI e acionamento bombas

I.9. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.




Figura 45E: Quadro BEP




Figura 46E: equipotencialização rack



Figura 47E: equipotencialização SPDA



Figura 48E: equipotencialização SPDA

I.10. 1º TERMO ADITIVO.




Figura 129: Fitas antiderrapantes – escada central.



Figura 130: Fitas antiderrapantes – escada central.



Figura 131: Climatização - terceirizados.



Figura 132: Climatização - terceirizados.

Curitiba, 29 de novembro de 2024.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro